

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 45409. тел. (351)239-70-45, факс (351)264-78-57,
E-mail: gpn@blaze.uu.ru.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы и профилактической работы
по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району
456880 с.Аргаяш ул.Комсомольская 4 «б» тел. 8(35131) 2-19-23,
E-mail plaksin.andrei2013@yandex.ru

Предписания N 34/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Бажикаевская средняя
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество,
общеобразовательная школа» (полное наименование), МОУ «Бажикаевская СОШ»
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

" 17 " марта 2021 г. проведена плановая выездная проверка заместителем главного
государственного инспектора городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному
надзору Нургалеевым Ильдаром Марсовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного
МОУ «Бажикаевская СОШ», расположенного по адресу: Челябинская область, Аргаяшский
район, деревня Бажикаева, улица Школьная, 9 А

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором МОУ «Бажикаевская СОШ» Хабибуллиным Амуром Ягафаровичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N Предп исания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	Помещение, в котором установлены приемно-контрольные приборы и приборы управления автоматической пожарной сигнализации (помещение № 3 согласно технического паспорта на здание) обеспечить аварийным освещением (имеющийся светильник не включается при отключении электроснабжения - требуется замена аккумуляторов). Аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6, статья 83; СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические п. 13.14.12 п. 13.14.13	02.08.2021 г.	

2.	<p>На путях эвакуации в здании выполнить эвакуационное освещение.</p> <p>Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p>	<p>ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 52 СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; СП 52.13330.2016 п.п. 7.6.1., 7.6.2, 7.6.3; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 37; СНиП 21-01-97* п.1.1,п.6.22; СНиП 23-05 п.7.73, 7.74)</p>	02.08.2021 г.	
3.	<p>Приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации расположить в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Обеспечить передачу извещений о пожаре и о неисправности в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.</p>	<p>ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, ст.83; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования п. 13.14.5</p>	02.08.2021 г.	
4.	<p>Обеспечить наличие на объекте технической документация на установки и системы противопожарной защиты - систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p><i>Проектная документация на системы АПС и СОУЭ при проверке не представлена.</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года ППР в РФ п.54</p>	02.08.2021 г.	

5.	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установкой оповещения и управления эвакуацией, а также оборудования, дублирующего сигнал автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, или транслирующей этот сигнал организации выполнить по логической схеме «и» с двух пожарных извещателей, тем самым обеспечить достоверность извещения о пожаре при передаче сигнала АПС в подразделение пожарной охраны.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 83; СП 5.13130.2009 п. 14.1; п. 14.3; п. 14.4	02.08.2021 г.	
6.	В каждом помещении школы установить не менее трех дымовых пожарных извещателей. (В помещениях установлено по два дымовых пожарных извещателя, при этом извещателями не обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре, и не обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формирование извещения об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе)	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 83; СП 5.13130.2009 п. 14.1; п. 14.3; п. 14.4	02.08.2021 г.	
7.	Раздевалку для мальчиков в цокольном этаже (помещение № 32 согласно технического паспорта на здание) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические п. А.10, таблица А.3 п.38	02.08.2021 г.	
8.	Помещение сторожа в цокольном этаже (помещение № 21 согласно технического паспорта на здание) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические п. А.10, таблица А.3 п.38	02.08.2021 г.	
9.	Заполнение проема в противопожарных преградах в помещения другого класса функциональной пожарной опасности: на помещение библиотеки, расположенной на 2 этаже (помещение №4 на 2-м этаже, согласно технического паспорта на здание) выполнить сертифицированным изделием с пределом огнестойкости не менее EI 30.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, ст. 88, таблица 23, 24. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты п. 5.6.4; СП 12.13130.2009 п. 5.1, таблица 1, примечание 2; приложение Б; СНиП 21-01-97* п.5.14*	02.08.2021 г.	

10.	Противопожарную дверь электрощитовой (помещение №31 на цокольном этаже, согласно технического паспорта на здание) оборудовать устройством для самозакрывания.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, ст. 88. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24	02.08.2021 г.	
11.	Противопожарную дверь на входе в пищеблок (помещение №4 на цокольном этаже, согласно технического паспорта на здание) отремонтировать, а именно: восстановить уплотнитель в притворе и оборудовать устройством для самозакрывания.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, ст. 35, ч. 3; ст. 88; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24	02.08.2021 г.	
12.	Противопожарную дверь на входе в кабинет технологии для мальчиков (помещение №26 на цокольном этаже, согласно технического паспорта на здание) с коридора (помещение №38 на цокольном этаже, согласно технического паспорта на здание) отремонтировать, а именно: восстановить уплотнитель в притворе и оборудовать устройством для самозакрывания.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, ст. 35, ч. 3; ст. 88; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24	02.08.2021 г.	
13.	На входе в кабинет химии (помещение №6 на 2 этаже, согласно технического паспорта на здание) противопожарную дверь отремонтировать, а именно: восстановить шильду, уплотнитель в притворе и оборудовать устройством для самозакрывания.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, ст. 35, ч. 3; ст. 88; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24	02.08.2021 г.	

14.	Противопожарную дверь лаборатории химии (помещение №7 на 2 этаже, согласно технического паспорта на здание) оборудовать устройством для самозакрывания.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, ст. 35, ч. 3; ст. 88; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24	02.08.2021 г.	
15.	На выходе из левой лестничной клетки (помещение №17 на цокольном этаже, согласно технического паспорта на здание) в холл цокольного этажа (помещение №2, согласно технического паспорта на здание) двери оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнителями в притворах.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, СП 1.13130.2020 п. 4.2.24; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24	02.08.2021 г.	
16.	Двери левой лестничной клетки на 1 и 2 этаже оборудовать уплотнителями в притворах.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, СП 1.13130.2020 п. 4.4.6	02.08.2021 г.	
17.	Высоту ограждения (перил) лестницы левой лестничной клетки выполнить не менее 1,2 м.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	02.08.2021 г.	
18.	Высоту ограждения (перил) лестницы правой лестничной клетки выполнить не менее 1,2 м.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	02.08.2021 г.	
19.	На выходе из правой лестничной клетки в холл цокольного этажа направление открывания дверей выполнить в сторону выхода из здания и оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнителями в притворах.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, СП 1.13130.2020 п. 4.2.22, п.4.2.24; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в РФ п.27 п.п. «д»	02.08.2021 г.	

20.	Двери правой лестничной клетки на 1 и 2 этаже оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнителями в притворах.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, СП 1.13130.2020 п. 4.2.24; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в РФ п.24	02.08.2021 г.	
21.	Высоту ограждения (перил) лестницы главного выхода выполнить не менее 1,2 м.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	02.08.2021 г.	
22.	Организовать проведение проверок внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 48	02.08.2021 г.	
23.	Организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 50	02.08.2021 г.	
24.	Дежурный персонал обеспечить исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 30	02.08.2021 г.	
25.	В правой и левой лестничных клетках предел огнестойкости несущих строительных конструкций (металлические косоуры) лестничных маршей с цокольного этажа до промежуточных площадок 1 этажа, выполнить не менее R60. <i>Лестничные марши опираются на металлические конструкции – косоуры. Конструктивная огнезащита металла отсутствует, сведения о выполнении работ по обработке огнезащитным составом (акт выполненных работ, акт проверки состояния огнезащитной обработки) при проверке не предоставлены.</i>	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 4 июля 2008 года ст. 4, ст.6; ст. 87, таблица 21. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 13.	02.08.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

" 17 " марта 2021 г.

Заместитель главного государственного инспектора

(должность, фамилия, инициалы

городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по
пожарному надзору Нургалеев И.М.

государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" " 2021 г.

Директор МОУ «Бажикаевская СОШ»

Хабибуллин Амур Ягафарович

(должность, фамилия, инициалы)

